



Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7 тел. 675-099

№ _____

На № _____

Протокол № 18

засідання міської комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

“18” вересня 2023 р.

м. Чернігів

ГОЛОВУВАВ: Атрощенко О.А. – заступник міського голови – перший заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС комісії.

ПРИСУТНІ: члени комісії за списком у кількості 15 чол.

ЗАПРОШЕНО: Столяренко О. В. – член правління ПрАТ «МЛИБОР», юрист.

СЛУХАЛИ: **І. Про визначення рівня надзвичайної ситуації, пов’язаної з надзвичайною подією, яка сталася 17.09.2023 року у м. Чернігів на території ПрАТ «Млибор» по вул. Елеваторна, 1.**

ВИСТУПИВ: Атрощенко О.А. – заступник міського голови – перший заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС.

Повідомив, що 17.09.2023 року на території ПрАТ «МЛИБОР» по вул. Елеваторна, 1. сталася надзвичайна подія. Для інформування присутніх надав слово представнику ПрАТ «МЛИБОР» - Столяренко О.В. – члену правління ПрАТ «МЛИБОР», юристу.

ВИСТУПИВ: Столяренко О.В.– член правління ПрАТ «МЛИБОР», юрист.

Повідомила, що під час технологічного процесу (відвантаження зерна пшениці) відбулося руйнування металевого конусу силосу, внаслідок чого стався викид зерна (орієнтовно - 100 т). Під завалом опинилися 3 особи з числа працівників підприємства, які загинули. Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено: 9 одиниць техніки та 59 чоловік, з яких від ДСНС - 6 одиниць техніки (3 АЦ, САРМ-С, ГАЗ-66, фронтальний навантажувач), 39 чоловік особового складу; від ПрАТ “Млибор” - 3 одиниці техніки (кран, фронтальний навантажувач, самоскид), 20 працівників. Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної події завершені, за даним фактом ведеться службове розслідування з метою встановлення причин та наслідків трагедії, що сталася. ПрАТ «МЛИБОР» допомоги з боку Чернігівської міської ради не потребує.

ВИСТУПИВ: Шамрук О.П. – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради.

Зазначив, що дана надзвичайна подія відповідно до постанови КМУ № 368 від 24 березня 2004 року «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх «Про затвердження Порядку класифікації

надзвичайних ситуацій за їх рівнями» класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Заслухавши виступаючих, комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до уваги.
2. Відповідно до підпункту 2 пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнем» віднести дану подію до **надзвичайної ситуації місцевого рівня; код НС - 10620, НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої призначеності (Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010) відповідно до розділу I «Надзвичайні ситуації техногенного характеру» номер класифікаційної ознаки - 2, Загибель або травмування людей (персоналу) внаслідок аварій, катастроф, аварійних подій (крім випадків дорожньо-транспортних пригод (ДТП)), інших небезпечних подій (у тому числі нещасних випадків) (наказ МВС України від 06.08.2018 №658 «Про затвердження класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій»);**
3. Керівництву ПрАТ «МЛИБОР» провести службове розслідування даної надзвичайної ситуації та за результатами перевірки надати висновок управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради.

Термін: 02.10.2023 року

Голосували: «За» - одноголосно.

Перший заступник голови комісії

Олександр АТРОЩЕНКО

Секретар комісії

Богдан ПИСАРЄВ