

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Чернігівської міської ради
від «___» лютого 2021 року
№ _____

АКТ № 01
обстеження технічного стану жилого будинку
(жилого приміщення)

м. Чернігів

29 січня 2021 р.

Комісією, що утворена відповідно до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради №40 від 27 січня 2021 року

у складі:

голова Комісії заступник міського голови - АТРОЩЕНКО О.А.

члени комісії: начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради – КУЦ Я.В.;

головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради –
ОЛЬЧЕДАЄВСЬКИЙ О.І.;

начальник Чернігівського міського відділу Управління ДСНС України у Чернігівській області – ВОЛКОВ А.В.;

начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради – ГОДУН Г.В.;

начальник управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради КАЛЮЖНИЙ С.С.;

начальник юридичного відділу Чернігівської міської ради –
МИКОЛАЄНКО Р.С.;

заступник начальника управління – начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Чернігівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області – МОРГАЦЬКИЙ П.М.;

начальник управління архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради – ШКУРІНА Л.Г.;

начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради – ПОЧЕП В.І.;

депутат Чернігівської міської ради – ГРИЦЬ В.Ю.

Обстежено будівлю за адресою: вулиця Попудренка, 16 в м. Чернігові з метою визначення її технічного стану в присутності СУЩЕВОЇ Олени Михайлівни, що є власником квартири №14, зазначеного будинку.

Комісія встановила:

Дослідивши Звіт Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» від 12 червня 2018 року про повторне обстеження технічного стану та експлуатаційної придатності будівельних конструкцій об'єкту по вулиці Попудренка, 16 в м. Чернігові, Вирок від 04 грудня 2020 року колегії суддів судової палати у кримінальних справах Чернігівського апеляційного суду та провівши візуальний огляд і фотофіксацію зазначеної будівлі, наступне:

- руйнування несучих елементів, зокрема фундаментів та стін;
- наявність численних тріщин в плитах покриття ганку головного входу;
- розтріскування деревини, відшарування фарбового шару віконних блоків;
- у внутрішніх дверних блоках виявлено розтріскування деревини та відшарування фарбувального шару;
- присутність корозії дверних полотен, пошкодження фарбувального шару вхідних металевих дверей;
- тріщини та зруйновані ділянки відмостки.

Висновок за результатами дослідження та обстеження:

За результатами обстеження будівля за адресою: вулиця Попудренка, 16 в м. Чернігові є **аварійною та не придатною для проживання.**

Голова комісії

О. АТРОЩЕНКО

Секретар комісії

О. ОЛЬЧЕДАЄВСЬКИЙ

Члени комісії:

Я. КУЦ

А. ВОЛКОВ

Г. ГОДУН

С. КАЛЮЖНИЙ

Р. МИКОЛАЄНКО

П. МОРГАЦЬКИЙ

Л. ШКУРІНА

В. ПОЧЕП

В. ГРИЦЬ